

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Rectoría 2017-2023
04 JUN 2019
Emiveth

00335

ACUSE

RECTORÍA

UAEM
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

03 JUN 2019
Abel R
RECIBIDO
HORA: 14:56h FOLIO: _____

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Cuernavaca, Morelos 23 de mayo de 2019
R/202/2019

3:02
03 JUN 2019 UAEM

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018 y en apego a su atento oficio No.511-3/2018-511, relacionado con la entrega mensual de los informes FAM 2018, adjunto al presente en versión electrónica (USB) los informes correspondientes a los meses: enero, febrero, marzo y abril 2019 debidamente firmados en formato PDF.

Me permito comentarle que dichos informes han sido enviados de manera mensual a los correos: isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, y cumplir de manera oportuna con la entrega de los mismos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

RECTORÍA UAEM
2017-2023

05 JUN 2019

RECIBIDO

RECIBIO: *Alba* HORA: 13:45

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
30 MAY 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Atentamente
Por una humanidad culta

[Signature]
DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECTORÍA
RECIBIDO
30 MAY 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
C.C.P.E.D. *[Signature]*

- Dr. Carmen Rodríguez Armenta: Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento
- Dr. Álvaro Zamudio Lara. Coordinador General de Planeación y Administración. UAEM. Mismo fin.
- Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
- Arq. Oscar G. Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. Mismo fin.
- Archivo
- PAMA/anpm

*Recibi
USB*



2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero_2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad Federativa: **Morelos**

Clave Inst 011: **17MSU0017P**

RESPONSABLES

Nombre: **Alvaro Zamudio Lara**
Cargo: **Coordinador General de Planeación y Administración**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312**
Correo electrónico: **azamudio@uaem.mx**

Nombre: **Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández**
Cargo: **Director General de Infraestructura**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 3136**
Correo electrónico: **oscar.lastra@uaem.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas		
		Obras de sustentación	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Mantenimiento de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos			X		\$ 23,942,675.22	\$ 23,942,675.22									La institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.								
									TOTAL	0	0.00													
3	Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente			X		\$ 1,873,895.22	\$ 1,873,895.22									La institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.								
									TOTAL	0	0.00													
						\$25,816,570.44	\$0.00	\$25,816,570.44																

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero_2019
FECHA DE CURTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Estrella Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mesa reportada
Enero_2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIOIRIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas**



Estado de la universidad
Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal edif. 49




F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización edificio 49 (F1, F3 y F4).
2. Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5).


La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastre Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Porcentaje de avance
0%

PRIORIDAD: **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CinC)**




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:
Trabajos pendientes a realizarse:
1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios



F5: Lámparas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

AVO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero _ 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)**



Escuela de la universidad
Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Electricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de Investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de Investigación



F5: Interior de sala (laboratorio)

Dr. Osvaldo Urquiza Beltrán
Rector

Ara. Oscar Sáenz Lastza Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero_2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)



CRUCIOS DE LOCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio 49 (exterior)




F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1 y F2).
2. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos especializados de laboratorio (F3).
3. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4).
4. Mantenimiento a bomba general de vacío (F5).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2019, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Equipos especializados de laboratorio



F4: Sanitarios



F5: Bomba General de vacío

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Saiz Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero _2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra


Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)




F2: Sistema de tierras frías

Comentarios de los trabajos realizados:
Trabajos pendientes a realizarse:
1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior). (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aires acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

La institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Entrada del inmueble



F4: Exterior del edificio



F5: Equipos de refrigeración y aires acondicionados



F6: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Betrán
Rector

Arq. Oscar Estrella Lasfrenández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escuela de la Universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)



F2: lateral (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3,F4 y F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Puertas



F4: Puertas



F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero _ 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra. **Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca - Grutas S/N, Col. La toma, Miacatlán, Mor.

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES



F1: Fachada principal



F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1, F2, F3, F4 y F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2018.



F3: Techo del edificio



F4: Techo del edificio



F5: Techo del edificio

Dr. Gustavo Urziza Betrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lasra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero _ 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

0%

PRIOIRIDAD 1 Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario,
Edificio No15, Colonia Chamilpa, C.P. 62209,
Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU,
EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA



F5: Interior de aula LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m² en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5).
2. Impermeabilizado de 1,200 m² en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero_2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019




REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD **1**

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQeI

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escuela de la universidad
Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sanitarios



F2: TAMULBA (Interior y Exterior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores. 12 pzas (F1)
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba. Salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2)
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCQeI t5 de 120-led/20w, luz de día, tipo base g5. 200 piezas (F3)
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganso con doble llave para tarja de laboratorio (F4)
5. Pintura de 13 sardineles con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5)


La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: TAMULBA-FCQeI



F4: FCQeI-LOU



F5: FCQeI-LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Osorio Lasra Hernández
Director General de Infraestructura

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación ICE

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México. Edificios 28 y 29



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%


FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: Techo edificio 29



F3: Techo edificio 29



F4: Techo edificio 29



F5: Techo edificio 29

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización de azotea del edificio 29 del Instituto de Ciencias de la Educación.(F1, F2, F3, F4 y F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado


Enero _ 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD: 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Porcentaje de avance
0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Escusados



F2: Escusados

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Baños del edificio 28 y 29 que se requieren reemplazar excusados por escusados ahorradores de agua (F1 y F2).
2. Baños del edificio 28 y 29 que requieren reemplazar mingitorios de carga de agua por mingitorios sacos (ecológicos) (F3).
3. Cambiar las lámpara obsoletas por lámpara ahorradoras de energía de aules de los edificios 28, 29 y 19 de posgrado (F4).
4. Cambio de cableado eléctrico (F5).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Mingitorios



F4: Aulas



F5: Cableado Eléctrico

Dr. Gustavo Urquiza Botrán
Rector

Arq. Oscar Estrella Lastra
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero_2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

SUBIDA AL CALVARIO S/N, COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC, MORELOS

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Exterior de aula



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica, esmalte o impermeabilizante a muros en el interior y exterior de las aulas. (F1 y F2).
- 2.- Suministro y aplicación de pintura vinílica a herreras como puertas y ventanas. (F3 y F4).
- 3.- Suministro y aplicación de pintura vinílica al plafón y techos de las aulas. (F5).


La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Interior, ventanas aula



F4: Herreras



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar García Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTÉ FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio Principal



F2: Edificio Dirección

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Pintado de edificio principal, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F1)
2. Pintado de edificio de dirección, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F2)
3. Cambio de 12 muebles sanitarios por ecológicos; cambio de 1 minjtorio colectivo por 6 minjtorios individuales y cambio de 4 lavabos con llaves (F3)
4. Pintado de edificio de cómputo, aplicación de pintura acrílica, en muros, columnas, traves y plafones (F4)
5. Colocación de piso de pasillo de planta alta (F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Sanitarios



F4: Centro de Cómputo



F5: Pasillo planta alta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Hernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOLO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago SN, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Biblioteca



F2: Centro de Cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de piso en la biblioteca (F1)
2. Colocación de piso en el centro de cómputo (F2)
3. Colocación de piso para 4 aulas (F3)
4. Colocación de piso para el salón de usos múltiples, pasillo planta alta y escaleras (F4 Y F5).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Aulas



F4: Salón de Usos Múltiples



F5: Salón de Usos Múltiples

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Laserna Fernández
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018




AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Fondo de la Universidad Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Adecuación de la cisterna hidráulica de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO Calle Universidad 	Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840
	UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO			

FOTOGRAFIAS (EL ANTES)



F1: Sistema hidráulico




F2: Sistema hidráulico



F3: Sistema hidráulico



F4: Sistema hidráulico



F5: Interior de sistema

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Adecuación del sistema hidráulico que incluye una cisterna y la adquisición de 2 tinacos para la distribución del suministro de agua. (F1, F2, F3, F4 Y F5)

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Oscar Salas Lastra
Director General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra



2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero 2019
FECHA DE CORTE: 31/01/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Facultad de la Ingeniería Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla, C.P. 62715
	CROQUIS DE LOCALIZACION 	

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5




F2: Laboratorio E-6 y E-7

Comentarios de los trabajos realizados:

- Trabajos pendientes a realizarse:
1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación. (F1 y F2).
 2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios; 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F3 y F4).
 3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles miglorios por miglorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo pusckh, cambio de 156 m² de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m. (F5).

La Institución se encuentra realizando Convenio de Colaboración para el ejercicio del recurso FAM 2018, con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el cual se establece la ejecución de la obra hasta el 30 de junio de 2019.



F3: Interior laboratorio E-5



F4: Interior Laboratorio E-6



F5: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gerardo Lastra Hernández
Directo General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra